



# **МАГНЕР 175/175F**

## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



## - Содержание -

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Введение .....</b>                      | <b>4</b>  |
| <b>Безопасное использование.....</b>       | <b>4</b>  |
| <b>Комплект.....</b>                       | <b>11</b> |
| <b>Внешний вид.....</b>                    | <b>12</b> |
| <b>1. Описание экрана.....</b>             | <b>14</b> |
| <b>2. Функции.....</b>                     | <b>16</b> |
| <b>3. Режим оператора 1 .....</b>          | <b>20</b> |
| <b>4. Режим оператора 2.....</b>           | <b>22</b> |
| <b>5. Сортировка по ветхости .....</b>     | <b>27</b> |
| <b>6. Детекция.....</b>                    | <b>31</b> |
| <b>7. Пользовательские настройки .....</b> | <b>35</b> |
| <b>8. Настройки системы.....</b>           | <b>36</b> |
| <b>9. Настройки сети .....</b>             | <b>40</b> |
| <b>10. Спецификация.....</b>               | <b>42</b> |
| <b>11. Коды ошибок .....</b>               | <b>43</b> |
| <b>12. Техническое обслуживание.....</b>   | <b>45</b> |

## Введение

Благодарим Вас за покупку сортировщика банкнот MAGNER175FF.

MAGNER175FF является высокоскоростным сортировщиком банкнот, обеспечивающим высоконадежную детекцию подлинности банкнот, их пересчет и сортировку по различным признакам, включая ветхость.

MAGNER175FF очень удобен и прост в работе благодаря цветному графическому ЖК дисплею, системе звуковых предупреждений, удобному меню.

## Безопасное использование

В данном разделе приведены подробные инструкции по безопасному использованию изделия, предотвращению получения травм и нанесения ущерба имуществу.

Для правильного использования данного изделия заранее ознакомьтесь с этими инструкциями.



**Внимание**

Несоблюдение указанных требований по обращению с изделием может привести к получению персоналом серьезных травм.



**Осторожно**

Несоблюдение приведенных требований по обращению с изделием может привести к получению персоналом незначительных травм или к физическому повреждению устройства.



Указывает на меры предосторожности, необходимые при обращении с изделием.



Указывает на недопустимые действия. Никогда не выполняйте такие действия.



Указывает на действия, обязательные для выполнения. Всегда выполняйте эти действия.





**Внимание**

## Установка



1. При установке и перемещении изделия обратитесь, пожалуйста, к Вашему поставщику. При некачественно выполненной установке имеется опасность случайного падения устройства, поражения электрическим током, возгорания, а также получения ожога.
2. При установке и использовании изделия обеспечьте наличие свободного пространства, достаточного для открывания и закрывания дверцы, крышки, а также проведения необходимых операций.
3. При установке изделия в местах, находящихся вблизи противопожарного оборудования и систем пожарной сигнализации, убедитесь, что изделие не будет мешать их использованию и эвакуации в случае пожара.
4. Место установки должно поддерживаться в состоянии, соответствующем требованиям руководства по эксплуатации. Вентиляционное отверстие не должно загораживаться. При загороженном вентиляционном отверстии внутри устройства происходит аккумуляция тепла, что может привести к возникновению пожара.
5. В зависимости от места установки может потребоваться использование автоматического выключателя с функцией защиты при утечке на землю.



1. Не устанавливайте устройство в местах, в которых на него может быть пролита вода. Попадание в изделие воды приводит к ухудшению изоляционных характеристик устройства, что может вызвать возникновение пожара и (или) привести к поражению электрическим током.
2. Не устанавливайте в местах, в которых пол не рассчитан на нагрузку, созданную изделием, а также в неустойчивых местах, имеющих наклон и (или) неровности. Это может привести к просадке пола и внезапному перемещению изделия.
3. Следует избегать установки изделия в местах, для которых имеются проблемы с безопасностью или в которых может быть ускорен процесс физического износа изделия, приводящий к его отказу:
  - на расстоянии менее 1м от легко испаряемых горючих веществ или воздушных завес;

# Руководство пользователя

---

- на расстоянии 1м от нагревательных устройств, например, батарей или обогревателей;

- в местах, подверженных непосредственному воздействию воздушных потоков от кондиционеров воздуха, вентиляционных отверстий и т.д.

- в местах с высокой влажностью, высокой или низкой температурой;

- в местах, подвергающихся воздействию прямого солнечного света;

- в запыленных местах;

Необходимо проконсультироваться с Вашим поставщиком при установке изделия в следующих местах:

- подвергающихся воздействию соленых ветров или коррозионно-активных газов;

- в местах, для которых характерны качания и вибрация;



Для обеспечения безопасности, предотвращения накапливания статического электричества и возникновения ошибок, связанных с наличием шумов, необходимо проводить заземление. При этом должен бытьложен отдельный провод заземления, не подключенный к другим изделиям. При проведении заземления обязательно проконсультируйтесь с Вашим поставщиком. Наличие утечек тока, связанных с некачественным заземлением или его отсутствием, может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.



Не используйте и не храните вблизи изделия горючие материалы, такие, как растворители, горючие газы или объекты с высоким содержанием летучих веществ. Несоблюдение этого требования может привести к возникновению взрыва или пожара вследствие нагрева от изделия или попадания искры от источника питания.



Внимание

## Электропитание



1. Для использования изделия подключите его к источнику питания, указанному в руководстве по эксплуатации. Подключение устройства к источнику питания, отличному от указанного в технических условиях на изделии, может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током и (или) возникновению утечек тока.
2. Не используйте сетевые шнуры и вилки, не входящие в комплект поставки изделия. Если ток, протекающий через сетевой шнур, превысит предельно допустимое значение, то может возникнуть возгорание.
3. Убедитесь в том, что ножевые контакты электрической вилки полностью вошли в розетку. Не полностью вставленная вилка может привести к пожару.



1. При частом срабатывании автоматического выключателя с функцией защиты при утечке на землю, обратитесь к Вашему поставщику. Продолжение использования изделия, находящегося в подобном состоянии, может привести к возникновению пожара и (или) поражению электрическим током.
2. Не вносите изменения в сетевой шнур и электрическую розетку, а также не проводите их доработку и ремонт. Кроме того, не пытайтесь превратить трех контактную вилку в двух полюсную. Это приведет к нарушению условий заземления и может вызвать поражение электрическим током.



Для предотвращения поражения электрическим током и (или) возникновения пожара вследствие повреждения сетевого шнура, соблюдайте следующие требования:

- Не тяните за сетевой шнур при его отключении от электрической розетки;
- Не кладите что-либо на сетевой шнур;
- Не кладите сетевой шнур вблизи источников тепла;
- Не перегибайте и не сжимайте сетевой шнур;
- Не скручивайте и не наматывайте сетевой шнур;
- Не проливайте на сетевой шнур каких-либо химикатов;
- Не используйте его в составе жгутов;
- Не закрепляйте его с помощью степлера или каких-либо иных устройств;



1. Данное изделие должно использоваться при напряжении указанной частоты. Использование изделия при других частотах может привести к его повреждению.



Осторожно

## Меры предосторожности



1. Данное изделие должно использоваться при условиях, указанных в руководстве по эксплуатации. Использование его в условиях, отличных от тех, что указаны в технических условиях, может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.
2. Все операции на вскрытом изделии (например, при возникновении ошибки или проведении чистки) необходимо проводить в соответствии с описанием, приведенным в руководстве по эксплуатации. Выполнение каких-либо операций с несоблюдением приведенного описания может привести к повреждению изделия.



1. Не выключайте питание изделия, не отключайте его от электрической розетки и не открывайте крышку изделия в процессе его работы.
2. не ставьте вазы и стаканы с водой и (или) какими-либо иными веществами на изделие. Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током и (или) травме.
3. Не допускайте воздействие на изделие ударов. При их наличии имеется опасность повреждения изделия.
4. Не используйте для удаления грязи какие-либо химикаты.
5. Не используйте интерфейсный кабель, не входящий в комплект поставки изделия.



Не используйте вблизи изделия аэрозоли горючих веществ. Попадание распыленного вещества на детали изделия может привести к пожару.



1. Перед проведением каких-либо работ внутри изделия убедитесь в отключении питания изделия. Проведение работ на включенном устройстве может привести к поражению электрическим током и (или) получению травмы
2. Не касайтесь изделия, электрической вилки и сетевого шнура мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током
3. Электрические детали внутри изделия не должны намокать. Намокание этих деталей может привести к поражению электрическим током.
4. Не проводите резкое отключение воздушного отопления при нахождении изделия в охлажденном состоянии. Это может привести к конденсации влаги внутри изделия и опасности поражения электрическим током.

## Руководство пользователя

---

5. Внутри изделия имеются находящиеся под напряжением детали. Перед открыванием крышки изделия убедитесь в отключении его питания. Открывание крышки без отключения питания может привести к поражению электрическим током.



1. Не допускайте попадания каких-либо металлических предметов внутрь изделия (или их попадания в имеющийся под изделием зазор). Попадание металлических предметов внутрь изделия и замыкание ими электрической цепи может привести к возникновению пожара.
2. Если изделие не используется в течении длительного времени, то для обеспечения его безопасности необходимо убедиться в том, что его сетевой шнур отключен от электрической розетки. В противном случае это может привести к его нагреву или возгоранию вследствие накопления пыли.



Не вносите в изделие изменений и не устанавливайте в него модифицированные детали, не проводите демонтаж тех его составных частей, для которых в руководстве нет указаний по их открыванию. Не снимайте крышки, закрепленные с помощью винтов.



1. В процессе работы изделия не подносите ваши руки или одежду к его доступным подвижным частям.
2. При закрывании дверцы не прищемите палец во избежание травмы.
3. При работе с открытой дверцей убедитесь в ее фиксации.



Не касайтесь приводного механизма. Это может привести к получению травмы.



## Внимание

## Техническое обслуживание




1. Для проведения ремонта изделия обратитесь к Вашему поставщику. Некачественно выполненный ремонт может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током и (или) получению травмы.
2. При попадании изделия в воду вследствие возникновения аварийной ситуации, прекратите его использование и обратитесь с запросом на проведение его ремонта к Вашему поставщику. Продолжение использования изделия без ремонта может привести к возникновению пожара и (или) поражению электрическим током.
3. Периодически проверяйте устойчивость места установки изделия. Постоянное использование изделия при нарушении условий его установки может привести к его внезапному падению.
4. Регулярно проверяйте состояние электрической вилки и сетевого шнура, проводите их чистку. При поломке электрической вилки или повреждении сетевого шнура прекратите использование изделия и обратитесь к Вашему поставщику с просьбой об их замене. Продолжение их использования без замены может привести к возникновению пожара и (или) поражению электрическим током.



При появлении исходящего от изделия дыма, необычного запаха или звука незамедлительно прекратите его использование, отключите его питание и отсоедините его вилку от электрической розетки. После этого обратитесь к Вашему поставщику. Продолжение использования изделия или оставление его в таком состоянии может привести к возникновению пожара и (или) поражению электрическим током.

## Комплект

**Magner175FF**




**Инструкция**



MAGNER 175/175F  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Кабель питания**




## Опционально




## Внешний вид


Вид спереди



## Вид сзади



## 1. Описание экрана



### 1) Клавиатура




## Руководство пользователя

---

|             |  |
|-------------|--|
| ВАЛЮТА      | Выбор валюты   |
| РЕЖИМ       | Выбор режима пересчета   |
| ВЫБРАТЬ     | Короткое нажатие<br>Настройка параметров ветхости              |
|             | Нажать и удерживать<br>Изменить код доступа к инженерному меню |
| СБРОС/ВЫХ.  | Очистить экран   |
| ДОБАВИТЬ    | Вкл/выкл функции суммирования                                  |
| ПАЧКА       | Установка размера фасовки                                      |
| СТАРТ/СТОП  | Короткое нажатие<br>Начать/остановить пересчет                 |
|             | Нажать и удерживать<br>Настройка параметров                    |
| ПЕЧАТЬ/ОТП. | Просмотр результатов пересчета, печать                         |
| ↑ ↓ → ←     | Перемещение по пунктам меню                                    |
| 0~9         | Установка цифровых значений                                    |


## 2. ФУНКЦИИ

### 2-1. Валюта – выбор валюты




Нажмите и удерживайте кнопку ВАЛЮТА, список доступных валют отобразится на дисплее. Для выбора нужной валюты используйте кнопки 0~9.

### 2-2. Режим – Выбор режима пересчета: МИКС, SP или SG.



- **МИКС** – Пересчет всех номиналов выбранной валюты
- **SP** – Определение номинала по первой просчитанной банкноте. Банкноты других номиналов отправляются в карман отбраковки.
- **SG** – Выбор номинала кассиром. Банкноты других номиналов отправляются в карман отбраковки.

## 2-3. Детекция




Четыре типа сенсоров отвечают за проверку подлинности (датчик скотча, ультрафиолетовые и магнитные датчики, CIS сканер видимого и ИК образов).

Нажимая кнопку ↓ кассир может вкл/выкл датчики определения подлинности по отдельности  
**(Внимание! Требуется ввести код доступа).**


Нажмите кнопку ↓ -> Нажмите кнопку 2 ~ 5 для активации / деактивации необходимого типа проверки подлинности.



## 2-4. Просмотр результатов пересчета



После завершения пересчета банкнот нажмите ПЕЧАТЬ/ОТП. для просмотра результатов пересчета



### ● Штрих-код

Вы можете подключить сканер штрих-кода к MAGNER175 через USB порт.

Нажмите кнопку 7 и выполните сканирование штрих-кода.

При нажатии кнопки 9 штрих-код будет распечатан вместе с результатами пересчета.

### ● Печать

После завершения пересчета банкнот нажмите ПЕЧАТЬ/ОТП., после чего нажмите кнопку 9.

Данные будут отправлены на печать.


## Руководство пользователя

### ● Отбракованные банкноты


После завершения пересчета банкнот нажмите ПЕЧАТЬ/ОТП, после чего нажмите кнопку 0. На дисплее Вы увидите данные по каждой отбракованной банкноте.

### 3. Режим оператора 1

**3-1. ATM** – сортировка банкнот качества гознак. Банкноты гознак отправляются в приемный карман, все остальные – в карман отбраковки.




**3-2. ГОДНЫЕ** – Сортировка банкнот по ветхости на годные (отправляются в приемный карман) и ветхие (отправляются в карман отбраковки).



## Руководство пользователя


---

### 3-3. ВСЕ – Пересчет банкнот без проверки подлинности



## 4. Режим оператора 2

**4-1. СУММА** – Включение / выключение режима суммирования.



- Ручная корректировка суммы


Для ввода данных вручную нажмите кнопку 7. Вы увидите следующее окно:



## Руководство пользователя

В открывшемся меню выберете номинал, нажимая кнопки 0~9, и внесите необходимое количество банкнот. Для ввода монет нажмите кнопку ВАЛЮТА и внесите необходимую сумму.


Например, 50 рублей – 2шт



Чтобы сохранить введенное значение, нажмите ВЫБРАТЬ.


Для выхода из данного режима нажмите СТАРТ/СТОП.

Введенная сумма отобразится на экране.




## Руководство пользователя

**4-2. ПАЧКА** – Выбор размера фасовки (интервал от 0 до 250).



Нажмите кнопку ПАЧКА, введите необходимое количество банкнот.

Для сохранения данных нажмите ВЫБРАТЬ.




## Руководство пользователя

**4-3. ПРОЧЕЕ** – выбор сортировки по направлению, данных для отправки на ПК, включение /

выключение сортировки по году эмиссии.


Для выхода в меню нажмите 0.



### 1) НАПРАВЛЕНИЕ

Нажимая кнопку 2 значения направления будут последовательно меняться:

НЕТ -> ЛИЦО -> ОРИЕНТ



- **ЛИЦО:** сортировка банкнот по лицевой стороне
- **ОРИЕНТ:** сортировка банкнот по ориентации

# Руководство пользователя

## 2) ОБРАЗ (НЕТ, НОМЕР, ВСЕ, НОМ+ВСЕ)

Нажимая кнопку 3 значения направления будут последовательно меняться:

НЕТ -> НОМЕР -> ВСЕ -> НОМ+ВСЕ




- **НЕТ:** данные не отправляются на ПК
- **НОМЕР:** передача серийных номеров на ПК
- **ВСЕ:** снятие образа банкноты
- **НОМ+ВСЕ:** передача на ПК серийных номеров и образа

## 3) ВЕРСИЯ

Нажимая кнопку 4 значения направления будут последовательно меняться:

НЕТ -> НОМЕР -> ВСЕ -> НОМ+ВСЕ



- **ЭМИССИЯ:** сортировка банкнот по году выпуска (эмиссии)


## 5. Сортировка по ветхости

Нажмите кнопку ВЫБРАТЬ.



- **По умолчанию** – загрузка заводских настроек датчиков подлинности и ветхости
- **Экспорт** – Передать настройки датчиков подлинности и ветхости на внешний носитель
- **Импорт** – Загрузить настройки датчиков подлинности и ветхости с внешнего носитель

При нажатии кнопки 2 откроется меню выбора параметров ветхости.



# Руководство пользователя

Переход между 1 и 2 экраном настроек осуществляется клавишами «→» и «←».



- ① Выберете необходимый параметр ветхости (например Tape X).



- ② Выберете год выпуска клавишей 8.



## Руководство пользователя


③ Выберете номинал, нажимая клавиши 1-5.



④ Выберете порог определения ветхости: ГОДНЫЕ или АТМ.




⑤ Выберете необходимый уровень и нажмите кнопку ВЫБРАТЬ. Кнопкой 0 можно включать / выключать проверку выбранного параметра.




## Руководство пользователя

⑥ Дважды нажмите СТАРТ/СТОП.




⑦ Для сохранения данных нажмите кнопку 7.



## 6. Детекция

Для настройки уровня детекции нажмите ВЫБРАТЬ.




При нажатии кнопки 3 откроется меню выбора параметров детекции подлинности.




# Руководство пользователя


- ⑧ Выберете параметр для настройки.



- ⑨ Выберете год выпуска клавишей 8.



- ⑩ Выберете номинал, нажимая клавиши 1-5.




## Руководство пользователя


- ⑪ Для открытия окна ввода данных нажмите 9.



- ⑫ Выберете необходимый уровень и нажмите кнопку ВЫБРАТЬ. Кнопкой 0 можно включать / выключать проверку выбранного параметра.




- ⑬ Дважды нажмите СТАРТ/СТОП.



## Руководство пользователя

---

- ⑯ Для сохранения данных нажмите кнопку 7.



## 7. Пользовательские настройки

**Внимание! Требуется ввести код доступа**

Нажмите и удерживайте СТАРТ/СТОП.

Для настройки чувствительности сенсоров нажмите 3.



Вы можете настроить чувствительность каждого сенсора.



## 8. Настройки системы


**Внимание! Требуется ввести код доступа**

Нажмите и удерживайте СТАРТ/СТОП.

Для настройки чувствительности сенсоров нажмите 4.




В данном меню доступны настройки языка, даты и времени, звуковых сигналов, параметров принтера и кода доступа.



# Руководство пользователя

## 1) Язык

Нажмите кнопку 1 и выберите нужный Вам язык пользовательского меню.



## 2) Дата / Время

Нажмите кнопку 2. Для установки года выберете 2, установки месяца – 3, дня – 4.

Выбор формата отображения даты – кнопка 5.


Установка часов – 8, установка минут – 9.

Для сохранения данных нажмите ВЫБРАТЬ.



## 3) Звук

Нажмите кнопку 3. Нажимая “>”, “<” и “^”, “∨” Вы можете выбрать тип мелодии и ее громкость.



## 4) Печать

Нажмите 4 для доступа к меню печати.



- Автопечать (Клавиша 2).

При включении данной функции печать начнется автоматически после завершения пересчета.

- Скорость передачи данных (Клавиша 3).

Выбор скорости передачи данных на принтер.

- Размер бумаги (Клавиша 4).

Выберете размер бумаги (2 или 3 дюйма).

## Руководство пользователя

- Счетчик чеков (Клавиша 5).

Выбор номера распечатанных чеков.

- Время печати (Клавиша 7).

Выбор времени задержки перед началом печати.

- Имя пользователя (Клавиша 8).

Долгое нажатие - выбор имени пользователя, которое будет печататься на чеке.

Короткое нажатие – добавить в чек / удалить из чека данную информацию.

- Имя банка (Клавиша 9).

Долгое нажатие - выбор названия банка, которое будет печататься на чеке.

Короткое нажатие – добавить в чек / удалить из чека данную информацию.

- Имя филиала (Клавиша 0).


Долгое нажатие - выбор названия филиала, которое будет печататься на чеке.

Короткое нажатие – добавить в чек / удалить из чека данную информацию.

## 5) Код доступа


Изменение кода доступа.

**Внимание! Для выполнения этой требуется ввести текущий код доступа**




## 9. Настройки сети

Нажмите и удерживайте кнопку “ $\wedge$ ” для вызова меню настройки сети.



Вы можете внести необходимую информацию, используя кнопки с цифрами. Используйте кнопку ДОБАВИТЬ, чтобы ставить точки.



## Руководство пользователя

После заполнения всех полей нажмите кнопку ВЫБРАТЬ, а затем 6, чтобы сохранить данные.



## 10. Спецификация

|                        |   |            |                  |                                |             |  |
|------------------------|---|------------|------------------|--------------------------------|-------------|--|
| Детекция               | CIS сканер видимого и ИК образа, УФ, МГ, по размеру.                                  |            | Емкость карманов | Загрузчик                      | 500 банкнот |  |
| Валюты                 | До 10 валют   |            |                  | Реджект                        | 100 банкнот |  |
| Скорость счета         | Режим смешанной пачки   | 1000 б/мин |                  | Накопитель                     | 300 банкнот |  |
|                        | Режим ветхования (175F)   | 900 б/мин  | Размеры          | 300(Ш) x 321(Г) x 310(В) мм    |             |  |
|                        |   |            | Масса            | Нетто: 14 кг,<br>Брутто: 16 кг |             |  |
|                        |   |            | Питание          | 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz        |             |  |
| Ветхость               | Загрязнения, вырывы, отверстия, надписи, отсутствующие края, пятна, выцветание, скотч |            | Интерфейс        | LAN, USB, RS232C               |             |  |
| Интерфейс пользователя | ЖК дисплей 480 x 272dpi ( 4.3 дюйма)  |            | Обновление ПО    | LAN, USB                       |             |  |

## 11. Коды ошибок


| Верхний код | Нижний код | Ошибка                  |
|-------------|------------|-------------------------|
| 12          | 1~2        | Chain Error             |
|             | 3~4        | Skew Error              |
|             | 6~7        | Size Error              |
|             | 8          | Skew Error              |
|             | 9          | Jam Error;              |
|             | 10         | Communication Error     |
|             | 12~14      | Communication Error     |
|             | 15         | Double Error            |
|             | 24         | POCKET FULL             |
|             | 25         | BATCH FULL              |
|             | 26         | REJECT POCKET FULL      |
|             | 27         | Different Denomination  |
|             | 28         | Different Face          |
|             | 29         | Different Orientation   |
|             | 31         | Different Version       |
| 14          | 40         | Notes followed by Chain |
|             | default    | Err-Main12              |
|             | 1~9        | MG Error                |
|             | 10~19      | UV Error                |
|             | 20~25      | Tape                    |
|             | 51         | IR + MG                 |
|             | 52         | IR + UV                 |
|             | 53         | UV + MG                 |
|             | 54         | IR + UV + MG            |
|             | 55         | IR + Tape               |
|             | 56         | MG + Tape               |
|             | 57         | UV + Tape               |
|             | 58         | IR + MG + Tape          |
|             | 59         | IR + UV + Tape          |
| 16          | 60         | UV + MG + Tape          |
|             | 61         | IR + UV + MG + Tape     |
|             | default    | Err-Main14              |
| 16          | 1          | Old Version             |
|             | 2          | New Version             |

## Руководство пользователя

|    |         |                                   |
|----|---------|-----------------------------------|
|    | 3       | VeryNew Version                   |
|    | 11~20   | User Select Denom                 |
|    | default | Err-Main16                        |
| 22 | 1~2     | Skew Error                        |
|    | 3~5     | Value Error                       |
|    | 6~8     | Skew Error                        |
|    | 9       | Size Error                        |
|    | 10      | Chain Error                       |
|    | 11      | Double Error                      |
|    | default | Err-DM22                          |
| 23 | 6~11    | Value Error                       |
|    | 20      | Old Version                       |
|    | 22      | New Version                       |
|    | default | Err-DM23                          |
| 24 | 1~10    | IR Error                          |
|    | 11      | Double Error                      |
|    | 12      | Miss metal thread                 |
|    | 20      | Different Serial                  |
|    | 21      | Change Serial Number              |
|    | default | Err-DM24                          |
| 28 | 1       | Missing Serial Number             |
|    | 2       | uncertain Serial Number           |
|    | 3       | Different Serial Number           |
|    | default | Err-DM28                          |
| 29 | 1       | Wrong Side of Barcode             |
|    | 2       | Search Error Barcode              |
|    | 3       | Wrong Type Barcode                |
|    | 4       | Exceed Pattern Numbers of Barcode |
|    | default | Err-DM29                          |

## 12. Техническое обслуживание

### 12-1. Расположение сенсоров (информация для сервисного обслуживания)



### 12-2. Ежедневная чистка

MAGNER 350(175) – сложное техническое устройство, имеющее большое количество чувствительных датчиков для выполнения высокотехнологических функций, таких как сортировка банкнот по годности (ветхости), обнаружение фальшивых банкнот, распознавание номиналов и др.

Для обеспечения безаварийной работы требуется проведение следующих видов обслуживания:

- 1 ежедневное обслуживание
- 2 ежемесячное обслуживание

#### ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе ежедневного обслуживания проводится очистка датчиков устройства с помощью кисточки. Запрещается использовать абразивные или моющие средства! При интенсивной эксплуатации устройства очистку датчиков рекомендуется проводить чаще.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ДАТЧИКОВ ОТКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСВО ОТ СЕТИ!**

# Руководство пользователя


## ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ! ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ  
ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМИ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ КОМПАНИЕЙ  
«ДОРС»**


Ежемесячное обслуживание включает следующие работы:

1. Очистка прибора от грязи, пыли, обрывков бумаги.
2. Синхронизация работы основного и вспомогательного двигателей, а также полная калибровка всех датчиков.
3. Сбор информации о работе аппарата (объём просчитанной денежной массы, причины и признаки отбраковки) и предложение оптимального алгоритма работы аппарата.

**ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПЕРИОДИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ К КВАЛИФИКАЦИИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ, КОМПАНИЯ «ДОРС» ИМЕЕТ ПРАВО СНЯТЬ  
ОБОРУДОВАНИЕ С ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.**



Блок верхних сенсоров




Датчики счета

ИК сенсор


Датчик скотча

Датчик УФ

Датчик МГ



Блок нижних сенсоров




Датчики счета

CIS сканер

Датчик скотча

Датчик УФ





**Дата изготовления указана на приборе**

**Сертификат соответствия № С-US.C319.В.00366**

**сроком действия с 14.12.2012 по 13.12.2017,**

**выдан Органом по сертификации продукции**

**АНО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЙ**

**"ТЕХТЕСТ"**

**(Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11C319)**



